

INFORME TÉCNICO: XXVII/2024

ASUNTO: Analítica de seguimiento de parámetros microbiológicos en la playa del Amerador (El Campello)

PETICIONARIO: Ayuntamiento de El Campello

1. Antecedentes

Se procede a tomar muestra de agua de mar en la cala del Amerador tras vertido puntual de aguas residuales por rotura en la estación de bombeo de Alkibir. La muestra es analizada en laboratorio homologado.

2. Resultados

Fecha toma de muestra	Enterococos (ufc/100 ml)	<i>E. coli</i> (ufc/100 ml)
19/06/2024	0	0

Los valores de los indicadores microbiológicos se corresponden con una completa normalidad de la muestra de agua analizada.

El Campello, a 1 de julio de 2024

EL DIRECTOR CIENTÍFICO